

Kijelölési határozat száma: MKEH- 78/5/2013/FHÁ	SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. KIJELÖLT VIZSGÁLÓ, ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ SZERVEZET			
Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL			Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
Ellenőrzés tárgya:	A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a játszótéri eszközök négyévente történő , a rendelet szerinti kijelölt szervezet által elvégzendő időszakos ellenőrzése.			
Megrendelő:	Maroshegyi Óvoda 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.	Megrendelés száma:	SzfvInt-01/2017	
Helyszín címe:	Maroshegyi Óvoda 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.	Helyszín azonosító:	Szfv-807	
Kiállítás dátuma:	2017.01.30	Az ellenőrzést átvizsgáló szakértő:	Sövény Krisztina	

1. Az ellenőrzés hatálya:

A megrendelőtől kapott és az ellenőrzés tárgyában meghatározott ellenőrzési megbízás alapján a SZAMEI Kft. a megnevezett játszótereken található játszótéri eszközöket, a rájuk vonatkozó szabványok minden, az eszközökön értelmezhető követelményeinek való megfeleléségre ellenőrizte.

2. Az ellenőrzés során alkalmazott korlátozások:

Az ellenőrzés nem terjed ki a szabvány laboratóriumi, vagy statikai vizsgálatot igénylő követelménypontjaira, mert azok az eszköz esetleges tönkremeneteléhez és jelentős többletköltséghez vezetnének.

Az ütéscsillapító anyagok megfelelésének megállapítása szemrevételezéssel, és a megrendelő által átadott dokumentációk értékelése alapján történt.

Az ellenőrzés korlátozása jelentős mértékben nem rontja az ellenőrzés megállapításainak megbízhatóságát.

3. Az ellenőrzéshez felhasznált jogszabályok és nemzeti szabványok:

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról.

A játszótéri eszközök és az ütéscsillapító játszótéri talajok biztonságtechnikai követelményeit tartalmazó MSZ EN 1176-(1-7):2008, MSZ EN 1176-11:2008 szabványok.

Az ellenőrzéshez az ellenőrzés időpontjáig megjelent, és érvényben lévő szabványokat alkalmaztuk.

4. A játszótéri eszközök üzemeltetőjének

neve: Maroshegyi Óvoda

címe: 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.

Az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a kijelölt szervezet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 9.§. (1) bekezdése alapján a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala részére az ellenőrzést követő 15 napon belül köteles megküldeni, egy példányt pedig az üzemeltető részére köteles átadni.

Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

5. A játszótéren található játszótéri eszközök ellenőrzésének összesítő táblázata:

Eszköz azonosító:	Játszótéri eszköz/részegység megnevezése:	Az ellenőrzés időpontjáig megjelent szabványok:	A megfelelőség értékelése:
807.01	Rugós lovacska	MSZ EN 1176-1, -6	MEGFELEL
807.02	Csúszdás vár	MSZ EN 1176-1, -3	RÉSZBEN MEGFELEL
807.03	Rugós repülő	MSZ EN 1176-1, -6	MEGFELEL
807.04	Rugós mérleghinta	MSZ EN 1176-1, -6	MEGFELEL
807.05	Fém íves mászóka (piros)	MSZ EN 1176-1	MEGFELEL
807.06	Homokozó	MSZ EN 1176-1	MEGFELEL
807.07	Egyensúlyozó gerenda	MSZ EN 1176-1	MEGFELEL
807.08	Csúszda	MSZ EN 1176-1, -3	MEGFELEL
807.09	Rugós játszóeszköz	MSZ EN 1176-1, -6	MEGFELEL
807.10	Mozdony	MSZ EN 1176-1	RÉSZBEN MEGFELEL
807.11	Polyball	MSZ EN 1176-1	MEGFELEL
807.12	Rugós lovacska	MSZ EN 1176-1, -6	MEGFELEL
807.13	Homokozó	MSZ EN 1176-1	MEGFELEL
807.14	Kombinált játszóeszköz mászófallal	MSZ EN 1176-1	RÉSZBEN MEGFELEL
807.15	Homokozó	MSZ EN 1176-1	MEGFELEL
807.16	Mozdony	MSZ EN 1176-1	RÉSZBEN MEGFELEL
807.17	Mérleghinta	MSZ EN 1176-1, -6	RÉSZBEN MEGFELEL
807.18	Házikó rámpával	MSZ EN 1176-1	RÉSZBEN MEGFELEL
807.19	Játszóház	MSZ EN 1176-1	RÉSZBEN MEGFELEL
807.20	Kéttornyos játszóvár csúszdával	MSZ EN 1176-1, -3	RÉSZBEN MEGFELEL
807.21	Mérleghinta	MSZ EN 1176-1, -6	RÉSZBEN MEGFELEL
807.22	Polyball	MSZ EN 1176-1	MEGFELEL
807.23	Fém íves mászóka (piros)	MSZ EN 1176-1	MEGFELEL
807.24	Fém íves mászóka (kék)	MSZ EN 1176-1	MEGFELEL
807.25	Mérleghinta	MSZ EN 1176-1, -6	RÉSZBEN MEGFELEL
807.26	Homokozó	MSZ EN 1176-1	MEGFELEL

6. A játszótéren elhelyezett és ellenőrzött eszközök értékelésének részletezése:

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.01	Rugós lovacska		Megfelel
Hibaleírás:			
Méretek:	Szabadesés magassága:	500 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütéscsillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütéscsillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.02	Csúszdás vár		Részben megfelel
Hibaleírás:	1176-3; 4.3.2 A mellvéd nyílása szélesebb, mint a csúszda csúszási pályája.		
Méreték:	Szabadesés magassága:	1000 mm	Ücs. rétegvastagsága:
	Ütés csillapító felület anyaga	homok	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			RÉSZBEN MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.03	Rugós repülő		Megfelel
Hibaleírás:			
Méreték:	Szabadesés magassága:	480 mm	Ücs. rétegvastagsága:
	Ütés csillapító felület anyaga	homok	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.04	Rugós mérleghinta		Megfelel
Hibaleírás:			
Méreték:	Szabadesés magassága:	520 mm	Ücs. rétegvastagsága:
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése		gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelésértékelése
807.05	Fém íves mászóka (piros)			Megfelel
Hibaleírás:				
Méreték:	Szabadesés magassága:	900 mm	Ücs. rétegvastagsága:	0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga		termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei			Megfelel
Hibaleírás:				
Összesített értékelés:				MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése		gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelésértékelése
807.06	Homokozó			Megfelel
Hibaleírás:				
Méreték:	Szabadesés magassága:	250 mm	Ücs. rétegvastagsága:	0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga		termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei			Megfelel
Hibaleírás:				
Összesített értékelés:				MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése		gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelésértékelése
807.07	Egyensúlyozó gerenda			Megfelel
Hibaleírás:				
Méreték:	Szabadesés magassága:	200 mm	Ücs. rétegvastagsága:	0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga		termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei			Megfelel
Hibaleírás:				
Összesített értékelés:				MEGFELEL

Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.08	Csúszda		Megfelel
Hibaleírás:			
Méretek:	Szabadesés magassága:	1440 mm	Ücs. rétegvastagsága: 300 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	kavics	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.09	Rugós játszóeszköz		Megfelel
Hibaleírás:			
Méretek:	Szabadesés magassága:	450 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.10	Mozdony		Részben megfelel
Hibaleírás:	1176-1; 4.1.3 A fa alkatrészekeken korhadt és gombás részek találhatók. 1176-1; 4.2.5 Hegyes és éles részek találhatók az eszközön. A padozat hiányos.		
Méretek:	Szabadesés magassága:	670 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			RÉSZBEN MEGFELEL

Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelésértékelése
807.11	Polyball		Megfelel
Hibaleírás:			
Méreték:	Szabadesés magassága:	0 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelésértékelése
807.12	Rugós lovacska		Megfelel
Hibaleírás:			
Méreték:	Szabadesés magassága:	480 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelésértékelése
807.13	Homokozó		Megfelel
Hibaleírás:			
Méreték:	Szabadesés magassága:	150 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelésértékelése
807.14	Kombinált játszóeszköz mászófallal		Részben megfelel
Hibaleírás:	1176-1; 4.1.3 A tető gombás és elkorhadt. A mászórámpa sarka letört. 1176-1;4.2.9.4 A létra felett a mellvéden lévő nyílás szélessége nem megfelelő.		
Méretek:	Szabadesés magassága:	1000 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			RÉSZBEN MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelésértékelése
807.15	Homokozó		Megfelel
Hibaleírás:			
Méretek:	Szabadesés magassága:	0 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelésértékelése
807.16	Mozdony		Részben megfelel
Hibaleírás:	1176-1; 4.1.3 A tetőrész gombás és elkorhadt. 1176-1; 4.2.5 Hegyes és éles részek találhatók az eszközön.		
Méretek:	Szabadesés magassága:	570 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			RÉSZBEN MEGFELEL

Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.17	Mérleghinta		Részben megfelel
Hibaleírás:	1176-6; 4.10 Az eszköztest és a talaj közötti szabad tér kevesebb mint 230 mm, mert a hintatest a gumiabroncs mellé érkezik.		
Méretek:	Szabadesés magassága:	900 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			RÉSZBEN MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.18	Házikó rámpával		Részben megfelel
Hibaleírás:	1176-1; 4.1.3 A tetőn korhadtnak találhatók.		
Méretek:	Szabadesés magassága:	1100 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Részben megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:	1176-1; 4.2.8.5.2 Az ütés csillapító termett talaj nem megfelelő tulajdonságú az eszköz szabadesés magasságához.		
Összesített értékelés:			RÉSZBEN MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.19	Játszóház		Megfelel
Hibaleírás:			
Méretek:	Szabadesés magassága:	1000 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei	akadály	Részben megfelel
Hibaleírás:	1176-1; 4.2.8.4 Az esési térben veszélyes akadály a kétoldalt lévő betonszegély.		
Összesített értékelés:			RÉSZBEN MEGFELEL

Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelés értékelése
807.20	Kéttornyos játszótér csúszdával		Részben megfelel
Hibaleírás:	1176-1; 4.2.7.2 A létráknál fejbeszorulási helyek találhatók. 1176-3; 4.3.2 A mellvéd nyílása szélesebb, mint a csúszda csúszási pályája.		
Méretek:	Szabadesés magassága:	900 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütécscillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütécscillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			RÉSZBEN MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelés értékelése
807.21	Mérleghinta		Részben megfelel
Hibaleírás:	1176-1; 4.1.3 A felhasadt fa gerendáról a csapadékvíz nem tud akadálytalanul lefolyni. 1176-1; 4.2.5 A mozgáshatároló gumiabroncs sérült. 1176-6; 4.10 Az eszköztest és a talaj közötti szabad tér kevesebb mint 230 mm, mert a hintatest a gumiabroncs mellé érkezik.		
Méretek:	Szabadesés magassága:	1100 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütécscillapító felület anyaga	termett talaj	Részben megfelel
	Ütécscillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:	1176-1; 4.2.8.5.2 Az ütécscillapító termett talaj nem megfelelő tulajdonságú az eszköz szabadesés magasságához.		
Összesített értékelés:			RÉSZBEN MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelés értékelése
807.22	Polyball		Megfelel
Hibaleírás:			
Méretek:	Szabadesés magassága:	0 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütécscillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütécscillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.23	Fém íves mászóka (piros)		Megfelel
Hibaleírás:			
Méreték:	Szabadesés magassága:	950 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.24	Fém íves mászóka (kék)		Megfelel
Hibaleírás:			
	Szabadesés magassága:	930 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.25	Mérleghinta		Részben megfelel
Hibaleírás:	1176-1; 4.1.3 A felhasadt fa gerendáról a csapadékvíz nem tud akadálytalanul lefolyni.		
Méreték:	Szabadesés magassága:	860 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			RÉSZBEN MEGFELEL

Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
---	---	---

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése		gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
807.26	Homokozó			Megfelel
Hibaleírás:				
Méretek:	Szabadesés magassága:	250 mm	Ücs. rétegvastagsága:	0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga		termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei			Megfelel
Hibaleírás:				
Összesített értékelés:				MEGFELEL

Sövér Krisztina
ügyvezető

Kijelölési határozat száma: MKEH- 78/5/2013/FHÁ	SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. KIJELÖLT VIZSGÁLÓ, ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ SZERVEZET		
Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV FOTÓK HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL		Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
Ellenőrzés tárgya:	A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a játszótéri eszközök négyévente történő, a rendelet szerinti kijelölt szervezet által elvégzendő időszakos ellenőrzése.		
Megrendelő:	Maroshegyi Óvoda 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.	Megrendelés száma:	SzfvInt-01/2017
Helyszín címe:	Maroshegyi Óvoda 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.	Helyszín azonosító:	Szfv-807
Kiállítás dátuma:	2017.01.30	Az ellenőrzést átvizsgáló szakértő:	Sövény Krisztina

807.01 Rugós lovacska



807.02 Csúszdás vár



807.03 Rugós repülő



Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV FOTÓK HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

807.04 Rugós mérleghinta



807.05 Fém íves mászóka (piros)



807.06 Homokozó



807.07 Egyensúlyozó gerenda



807.08 Csúszda



807.09 Rugós játszóeszköz



Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV FOTÓK HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

807.10 Mozdony



Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV FOTÓK HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
---	---	---

807.11 Polyball



807.12 Rugós lovacska



807.13 Homokozó



807.14 Kombinált játszóeszköz mászófallal



Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV FOTÓK HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
---	---	---

807.15 Homokozó



807.16 Mozdony



Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV FOTÓK HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
---	---	---

807.17 Mérleghinta



807.18 Házikó rámpával



807.19 Játsszóház



Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV FOTÓK HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
--	---	---

807.20 Kéttornyos játszóvár csúszdával



807.21 Mérleghinta



Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV FOTÓK HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
---	---	---



807.22 Polyball



807.23 Fém íves mászóka (piros)



807.24 Fém íves mászóka (kék)



807.25 Mérleghinta



Ellenőrzés időpontja: 2017.01.20	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV FOTÓK HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Szfv-807
---	---	---

807.26 Homokozó



Sövény Krisztina
ügyvezető